



## La manette (joystick)



## Branchement du circuit



Documents réalisés par Techno-Pedago-Clic Inc.

```
// on doit inclure les deux bibliothèques
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
// on définit le nom de chacun des servos
                                                                       On donne un nom à chaque servomoteur.
Servo myservo;
Servo myservo2;
void setup() {
// initialize serial communication at 9600 bits per second:
Serial.begin(9600);
// on associe chaque servo à une sortie
 myservo.attach(6);
                                                                      Chaque servomoteur est assigné à une sortie.
 myservo2.attach(7);
// the loop routine runs over and over again forever:
void loop() {
char espace = « «;
// in définit deux variables x et y à 0
int x = 0;
int y = 0;
// on lit les deux entrés analogiques des potentiomètres
                                                                       On lit la variation de résistance sur chacune des
 int axe_X = analogRead(A0);
                                                                        entrées analogiques choisies.
int axe_Y = analogRead(A1);
// on convertit la lecture en angle entre 0 et 180
// 1024 divisé par 180 donne 5.69 et on trouve la formule de conversion
y = (0.18 * axe_X) - 0.01;
                                                                       On utilise la formule pour convertir la variation de
 x = (0.175 * axe_Y) - 0.01;
                                                                        courant en angle pour le servomoteur.
 Serial.print(«X= «);
 Serial.print(x);
 Serial.print(espace);
 Serial.print(«Y= «);
 Serial.print(y);
 Serial.println();
 delay(20);
              // delay in between reads for stability
 //on jumelle le servo avec la donnée des axes y
 myservo.write(v);
 //on jumelle le servo avec la donnée des axes x
 myservo2.write(x);
```

## Calcul de la formule de conversion avec l'application Géogébra.

- La variation de résistance sur une entrée analogique varie entre 0 à 1024. Les degrés du servomoteur varient entre 0 et 180.

- Si on divise 1024 par 180, cela donne 5,69 qu'on peut utiliser dans un tableur. Exemple :  $5.69 \times 8 = 45,52$ 

-Le résultat graphique donne une droite et sa formule est :

y = 0.18 - 0.01

